

POST CONGRESO CONPAT 2017



VIERNES 10 DE  
NOVIEMBRE DE 2017

Aula Magna Facultad Regional Córdoba  
de la Universidad Tecnológica Nacional  
Córdoba Capital - República Argentina



**EL ARTE DE DISEÑAR Y  
CONSTRUIR ESTRUCTURAS  
ANTIGUEDAD AL FUTURO**



*"do Laboratório de Pesquisa ao Canteiro de Obras"*

**Paulo Helene**  
*PhD Engenharia  
Consejero Permanente IBRACON  
Prof. Catedrático Universidade de São Paulo  
Presidente de Honor ALCONPAT Internacional  
Member fib(CEB-FIP) Model Code for Service Life Design  
Consejero CNTU y SEESP*

Aula Magna UTN                      10 de Noviembre de 2017                      Córdoba/AR

1

**...ser Arquitecto o  
Ingeniero es  
bueno ... pero  
cuidado con los  
riesgos !**

2

## **Edificio Liberdade**

**Rio de Janeiro/RJ.**

**Accidente: 25/01/2012,  
miércoles a las 20:30h.**

**Construcción: 1938 a 1940**

**Edad: 72 años**

**18 pisos + tienda + sobreloja**

3



4

↙ **Diseño original: escalonado**



Ed. Liberdade al fondo del Teatro Municipal - Río de Janeiro/RJ

Año de 1940

5

## 2) Cambio del diseño original: sobrecarga en los pilares frontales



6

ULTIMAS NOTICIAS [08:51 - Dólar aperta com queda e vale R\\$ 1,83 na venda](#)

**MAIS EM RIO** [Guardas municipais vão virar zeladores do Rio](#) [CGU vai investigar ex-assessor do Ministério da Saúde](#) [Após bate-boca, deputadas agora decidem se calar](#) [Trem e Metrô apresentam problemas](#)

## Operários revelaram à polícia que serraram colunas do Edifício Liberdade

Recomendar 272 recomendações. Cadastre-se para ver o que seus amigos recomendam.

Prédio foi um dos três que desabaram no dia 25 de janeiro na Cinelândia, provocando a morte de 17 pessoas e deixando cinco desaparecidas

**GUSTAVO SOUZA**  
**ROGÉRIO INFANCI**  
**DIEGO MACHOZ**

Publicado: 2014-12-23h:42  
Atualizado: 2014-12-09h:04  
Like 272  
Tweet 38  
3  
19  
22



Avenida Treze de Maio, no local onde desabaram prédios no dia 25 de janeiro (DOMINGOS PEREIRO / AGENCIA O GLOBO)

**RIO** - Depoimentos dados à polícia por operários que trabalharam na reforma do nono andar do Edifício Liberdade, na Cinelândia, mostram que foram derrubados pelo menos um pilar e paredes de concreto armado. O Liberdade foi um dos três prédios que desabaram no dia 25 de janeiro, provocando a morte de 17 pessoas e deixando cinco desaparecidas.

Segundo o depoimento do operário Wanderley Muniz da Silva — a que O GLOBO teve acesso —, "todas as paredes foram derrubadas, à exceção das da sala dos arquivos da T.O. e de parte da parede que divide as salas do lado esquerdo do banheiro". Wanderley diz que o andar "virou

**PUBLICIDADE**  
para diferentes perfis, um tipo de assinatura.

**ULTIMAS NOTICIAS DE RIO**

[Trem e Metrô apresentam problemas nesta manhã](#)

[Guardas municipais vão virar zeladores do Rio](#)

[CGU vai investigar ex-assessor do Ministério da Saúde](#)

[Após bate-boca, deputadas agora decidem se calar](#)

[Polícia apura vazamento de relatório sobre Rocinha](#)

Siga @OGlobo\_Rio

O Globo on Facebook  
Like | 293,415

7

# Edifício residencial/comercial

## Guarulhos/SP.

Accidente: 02/12/2013,  
lunes a las 19:20h.

### Construcción: 2012 a la actual

### Edad: 1 año

5 pisos + 2 subsuelos

8

## Una semana antes del accidente...




<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/12/se-deus-quiser-ele-vai-ser-resgatado-com-vida-diz-tio-de-soterrado-em-sp.html>

9

### COMO FOI O DESABAMENTO

Vizinha que observava o prédio conta como teria ocorrido o acidente


**1** Por volta das **19h15**, os vizinhos ouviram um forte estalo e, na sequência, viram o edifício de cinco andares desabar na avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco



**2** Segundo uma moradora da região, os **dois primeiros andares** do edifício ruíram. Um andaime caiu na rede elétrica e afetou o fornecimento de energia




**3** Após o início do desabamento, os andares superiores caíram **ligeiramente para a frente** e uma grande nuvem de poeira tomou conta das ruas da Vila Leonor



<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1379964-bombeiros-continuam-buscas-apos-desabamento-de-predio-em-guarulhos.shtml>

10



11



12



13

## **Evidencias**

- El hermano del vigilante Edvaldo Jesus Santos, que también trabaja en la obra hace 7 meses, dice que había muchas grietas en la estructura del edificio. “Nosotros consertamos un día e en el otro día ella estaba de vuelta”;
- El presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción, Edmílson Girão da Silva, afirmó que, la obra estaba en situación regular.

14

# outro caso desastroso!

15

LEVANTAMENTO DE CAMPO DAS ARMADURAS PILARES				
PILAR	DIMENSÃO PILAR NO SUBSOLO (cm)	FERRO LONGITUDINAL EXECUTADO (QUANT./mm)	FERRO LONGITUDINAL PROJETADO (QUANT./mm)	diferença
01	(20 x 100)	10 Ø 12.5	14 Ø 10.0	<b>+12 %</b>
02	(30 x 50)	22 Ø 12.5	16 Ø 16.0	<b>- 16 %</b>
03	(20 x 100)	48 Ø 16.0	50 Ø 16.0	<b>- 4 %</b>
04	(20 x 100)	24 Ø 16.0	36 Ø 16.0	<b>- 33 %</b>
05	(30 x 50)	24 Ø 12.5	18 Ø 16.0	<b>- 19 %</b>
06	(20 x 100)	10 Ø 12.5	14 Ø 10.0	<b>+12 %</b>
07	(20 x 70)	10 Ø 10.0	10 Ø 10.0	-----
08	(20 x 70)	08 Ø 12.5	08 Ø 10.0	<b>+ 56 %</b>
09	(25 x 80)	28 Ø 16.0	20 Ø 20.0	<b>- 10 %</b>

16

Registrado em 06 de abril de 2011.  
Livro: 010/ENG.

				<b>diferença</b>
<b>10</b>	(20 x 100)	34 Ø 12.5	34 Ø 16.0	<b>- 39 %</b>
<b>11</b>	(25 x 125)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	<b>+5 %</b>
<b>12</b>	(25 x 178)	38 Ø 10.0	38 Ø 10.0	-----
<b>13</b>	(25 x 178)	16 Ø 16.0	38 Ø 10.0	<b>+8 %</b>
<b>14</b>	(25 x 125)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	<b>+0,5 %</b>
<b>15</b>	(20 x 218)	34 Ø 10.0	34 Ø 10.0	-----
<b>16</b>	(20 x 218)	Ø 10.0	34 Ø 10.0	-----
<b>17</b>	(20 x 70)	10 Ø 10.0	10 Ø 10.0	-----
<b>18</b>	(30 x 70)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	<b>+0,5 %</b>
<b>19</b>	(30 x 70)	08 Ø 16.0	20 Ø 10.0	<b>+2 %</b>
<b>20</b>	(20 x 70)	08 Ø 12.5	08 Ø 10.0	<b>+56 %</b>
<b>21</b>	(20 x 70)	12 Ø 12.5	30 Ø 10.0	<b>- 37 %</b>
<b>22</b>	("25" x 100)	42 Ø 16.0	30 Ø 20.0	<b>- 10 %</b>
<b>23</b>	("25" x "208")	34 Ø 12.5	76 Ø 10.0	<b>- 30 %</b>
<b>24</b>	("25" x 100)	42 Ø 16.0	34 Ø 20.0	<b>- 21 %</b>
<b>25</b>	(20 x 70)	08 Ø 12.5	16 Ø 10.0	<b>- 22 %</b>

Obs: Foi constatado que todos os estribos possuíam bitolas de 4.2mm com espaçamento entre eles de 15cm exceto o pilar P15 que possui estribos de 6.3mm e espaçamento igual aos demais.

17



18

## Edifício Real Class



***Belém do Pará***

***34 pisos***


***105m    20.01.2011    35MPa***

19



20

Figura 3 – Desvios de função




**DESVIOS DE FUNÇÃO DE UM MESTRE DE OBRAS**

- 4. Decidir onde serão depositados os materiais utilizados no decorrer da obra, de acordo com a sua experiência.
- 11. Fazer a locação da obra a partir de pontos de referência definidos pelo topógrafo (ou outro profissional).
- 12. Conferir os gabaritos de marcação de obra (distância entre eixos e níveis de referência) antes de dar seqüência aos serviços.
- 14. Relatar todas as excentricidades, ocorridas na execução da fundação ao engenheiro residente ou calculista.
- 16. Autorizar trocas de bitolas de aço na falta dos materiais pré-determinados.
- 19. Autorizar a substituição de materiais por conta própria (madeiras/compensados) na falta daqueles previstos.
- 21. Definir os espaçamentos das escoras.
- 41. Solicitar compras de materiais.
- 42. Solicitar (compra/aluguel) máquinas e equipamentos de pequeno e médio porte.
- 43. Conhecer a frequência diária de todos os funcionários inclusive de empreiteiros.
- 44. Acompanhar a movimentação (material/equipamentos/resíduos) tudo o que entra e sai do canteiro diariamente.

**Mapeamento de competências e atribuições de um mestre de obras. Revista Concreto & Construções, Ano XXXIX, n.62. IBRACON, Abr.Mai.Jun. 2011. p. 13-18**

21

Figura 3 – Desvios de função



**DESVIOS DE FUNÇÃO DE UM MESTRE DE OBRAS**

- 4. Decidir onde serão depositados os materiais utilizados no decorrer da obra, de acordo com a sua experiência.
- 11. Fazer a locação da obra a partir de pontos de referência definidos pelo topógrafo (ou outro profissional).
- 12. Conferir os gabaritos de marcação de obra (distância entre eixos e níveis de referência) antes de dar seqüência aos serviços.
- 14. Relatar todas as excentricidades, ocorridas na execução da fundação ao engenheiro residente ou calculista.
- 16. Autorizar trocas de bitolas de aço na falta dos materiais pré-determinados.
- 19. Autorizar a substituição de materiais por conta própria (madeiras/compensados) na falta daqueles previstos.
- 21. Definir os espaçamentos das escoras.
- 41. Solicitar compras de materiais.
- 42. Solicitar (compra/aluguel) máquinas e equipamentos de pequeno e médio porte.
- 43. Conhecer a frequência diária de todos os funcionários inclusive de empreiteiros.
- 44. Acompanhar a movimentação (material/equipamentos/resíduos) tudo o que entra e sai do canteiro diariamente.

**Mapeamento de competências e atribuições de um mestre de obras. Revista Concreto & Construções, Ano XXXIX, n.62. IBRACON, Abr.Mai.Jun. 2011. p. 13-18**

22

# Colapso de planta baixa de condominio

## Vitoria/ES

### accidente: 19/07/2016, madrugada del martes.

*en uso 4 años*

23

MENU G1 ESPÍRITO SANTO tvgozeto

19/07/2016 09h49 - Atualizado em 19/07/2016 19h32

### Área de lazer em condomínio de luxo desaba e porteiro é achado morto

Drone mostra o estrago no Grand Parc, na Enseada do Suá, em Vitória. Suspeita é de vazamento de gás, segundo Corpo de Bombeiros.

Viviane Machado e Victoria Varejão  
Do G1 ES

FACEBOOK TWITTER G+ PINTEREST



<http://g1.globo.com/espírito-santo/noticia/2016/07/19/area-de-lazer-em-condominio-de-luxo-no-es-sao-evacuadas-apos-desabamem-to.html>

As torres do condomínio de luxo Grand Parc Residencial Resort, na Enseada do Suá, em Vitória, foram esvaziadas após toda a **área de lazer desabar, na manhã desta terça-feira (19)**. Quatro pessoas ficaram feridas e **um porteiro ficou desaparecido até as 17h. Ele foi encontrado morto**. O desabamento aconteceu por volta de 3h.

24



25



26



27



28



**ISTOÉ** EDIÇÃO Nº 2486 04.08

GERAL ECONOMIA COMPORTAMENTO CULTURA MUNDO ESPORTES TECNOLOGIA

MUNDO

## Odebrecht: o escândalo de corrupção que atinge países da América Latina



Logo da Odebrecht na Vila Olímpica do Rio de Janeiro, 23 de junho de 2016 - AFP/Arquivos

31

O GLOBO MENU BRASIL COMENTAR COMPARTILHAR

Senac GRADUAÇÃO SENAC RJ Convênio Senac Harvard

## Rodoanel: OAS fez repasse a empresa suspeita

Segundo delator, propina ocorreu no governo Serra, que diz desconhecer investigação

POR THIAGO HERDY 17/08/2016 4:30 / atualizado 17/08/2016 19:27



32

Jusbrasil PESQUISAR PUBLICAR CADASTRE-SE ENTRAR

Home Artigos Notícias Jurisprudência Diários Oficiais Modelos e Peças Legislação Diretório de Advogados Alerta

Adicione tópicos

## Construtoras envolvidas em escândalo da Petrobras doam R\$ 36 mi à campanha de Dilma

RECOMENDAR COMENTAR

Publicado por Folha Política há 3 anos 221 visualizações

Três construtoras envolvidas em escândalo de corrupção da Petrobras doaram R\$ 36 milhões à campanha de Dilma Rousseff à reeleição, segundo informações divulgadas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). As doações foram feitas pela OAS, Andrade Gutierrez e UTC, citadas pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa como algumas das empreiteiras que teriam fechado contrato com a estatal mediante pagamento de propina a políticos.

33

Mesa-redonda | Engenharia do Milênio

## O duro aprendizado e o juramento dos engenheiros

Paulo Helene\*

Resposta à 1ª questão. – Sem dúvida a engenharia brasileira está aprendendo a duras penas, pois a demanda tem sido intensa e a penetração de empresas estrangeiras fornecedoras de equipamentos, materiais e sistemas, e até mesmo construção de projetos mais sofisticados tem ocorrido com frequência. É comum o estabelecimento de parcerias entre projetistas brasileiros e estrangeiros, entre construtores, enfim. Está havendo uma transferência de tecnologia, mas o gap de conhecimento tem gerado uma certa incerteza quanto ao futuro de algumas empresas nacionais por causa da agressividade e competência das empresas estrangeiras.

Resposta à 2ª questão. – Considerando que a engenharia civil compreende as etapas de projeto, materiais, construção e uso, sem dúvida a engenharia brasileira se destaca nas etapas de materiais e de construção de grandes obras. A indústria de cimentos e de siderurgia brasileiras (líder o grupo Votorantim e grupo Gerdau), têm padrão internacional e são capazes de competir em igualdade de competência, produtividade, atualidade e qualidade com melhores grupos internacionais. As construtoras brasileiras de estradas, barragens, pontes, túneis e metrô também são respeitadas e consagradas no País e no exterior como de primeira linha, orgulhando qualquer engenheiro por mais rigoroso que seja. Nessas áreas o Brasil é parco para qualquer outro país industrializado. Infelizmente, não se pode dizer o mesmo quando o tema é edificações residenciais e comerciais. Nesse campo o atraso é evidente, da arquitetura à construção e operação passando significativamente pelo projeto estrutural e de instalações. Para a construção de estádios, grande parte de nossa engenharia de projeto, de materiais, de execução e até de arquitetura teve de buscar tecnologia externa. Se amanhã um investidor decidir construir um edifício de 300 m de altura (como a Torre Costanera de Santiago do Chile), a engenharia brasileira vai possivelmente agir da mesma forma, buscando desde elevadores e projeto de arquitetura, até materiais e execução. Os dois pontos importantes em construção no País, o MIS e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, são projetos de escritórios estrangeiros. A engenharia de construção brasileira tem dificuldade para vencer os "desafios" especificados nesses projetos, a exemplo do que ocorreu com a Casa da Música, o Museu Iberê Camargo e outras obras consideradas emblemáticas. E por isso que estão penetrando facilmente no País os escritórios de projeto de arquitetura e estrutural, os softwares de projeto e de gerenciamento e os fornecedores de materiais e sistemas de obras sofisticadas. Infelizmente, ainda há grande atraso no domínio de estruturas mistas, de estruturas compostas, de estruturas de pré-moldado. O resultado tem sido, lamentavelmente, uma série de acidentes, colapsos, interdições inesperadas e reformas precoces.

Respostas às duas questões expostas na 3ª pergunta. – A normalização de um país é o retrato de seu grau de desenvolvimento. Novamente é necessário separar as especialidades. Na área, por exemplo, de cimentos, agregados e concretos, o Brasil tem um lugar de destaque e tem sido reconhecido como líder e um dos referências para a normalização mundial. Foi um dos primeiros a bem introduzir adições, critérios de desempenho, conhecimentos, substituição de combustíveis, enfrentar o problema de reação alcali-agregado com medidas profiláticas inteligentes e sustentáveis, aceitar maiores testes de Mag3, limitar o teor de sustentabilidade na fabricação de cimentos, o material de construção mais consumido pela humanidade. Infelizmente não se pode dizer o mesmo dos materiais tipo aditivos, adesivos, elastômeros, impermeabilizantes, hidrofurantes, revestimentos, nos quais a cartafada de normas e o abuso de sentido duramente pelo setor. Há poucos anos, a ABNT chegou a ter mais de 15 mil normas no seu acervo. Hoje talvez não chegue a 10 mil, porque muitas delas caducaram, os produtos inovaram e novas não foram geradas. Por outro lado hoje há maior interação do meio técnico nacional com o estrangeiro e da ABNT com os organismos similares de caráter internacional tipo ISO, e eu gosto de pensar que em poucos anos seremos capazes de reverter essa tendência e ajustar melhor e mais rapidamente nosso acervo aderindo e aproximando-o à normalização internacional.

Resposta à 4ª questão. – Esse é um tema complexo e controverso. Particularmente sou favorável ao exercício profissional com responsabilidade e com penalidade aos corruptos, incompetentes e irresponsáveis. A ninguém é dado o direito de desconhecer as leis e da mesma maneira a nenhum engenheiro é dado o direito de desconhecer as normas técnicas e a arte de bem projetar e bem construir. A profissão do engenheiro é igual a de um médico. É uma profissão de "confiança pública" e confiança não se impõe; ao contrário, deve ser conquistada dia a dia ao longo dos tempos com atos, obras e posturas. Assim como para os advogados as leis são os grandes referenciais balizadores da execução profissional, para nós, engenheiros, o referencial são as normas de projeto, de execução e controle, de produto e mais recentemente de desempenho. Não há como acilar passivamente que coisas contariam essas regras. No juramento de engenheiro praticado por todos ao formar-se, fazemos algo assim: "Prometo sob juramento observar os postulados da ética profissional, concorre para o desenvolvimento da técnica, da ciência e da arte e bem servir aos interesses da sociedade e da nação". Em definitivo vê-se claramente que nosso compromisso profissional é com a sociedade e não com a engenharia mal praticada.

\*Paulo Helene, professor e diretor da PhD Engenharia

44 | O Empreiteiro | Julho 2013

34

*La profesión del Ingeniero Civil  
es una profesión de*

**"Confianza pública"**

*... y la confianza no se imponen,  
debe ser conquistada ...*

35


## Juramento del Ingeniero

*"Prometo bajo juramento observar los  
postulados de la ética profesional, concurrir  
para el desarrollo de la técnica, de la ciencia y  
del arte y bien servir a los intereses de la  
sociedad y de la nación".*

*"Este es el juramento de los ingenieros utilizado en la colación de grado de la POLI.USP"*

36

El origen de la palabra INGENIERÍA fue debida al Ingeniero Civil. Viene de la Roma antigua de la expresión "*Ingenium Civitas*", es decir, ingeniería de las ciudades o ingeniería de la civilización.



37

**Quando la profesión de arquitecto (ingeniero) fue reconocida por primera vez en la historia de la humanidad?**

38

**Político, alquimista, papiro,  
primer Arquitecto → Imhotep**



**64m**

**2790 aC**

**Pirámide escalonada de Sakkara (Faraón Djeser)**

39



**Stonehenge, Wiltshire, Inglaterra, cerca de Salisbury.  
Bloques montados en un campo circular. Considerado obra prehistórica!!  
2.800 a 2.200 aC**

40



Piramide Meidum. Primeira do faraó Sneferu. Desabou parcialmente.

41



segunda piramide de Sneferu. Piramide cedeu y encurvou sus aristas. Piramide romboidal.

42



43

## **Materiales estructurales**

- 1. Madera / bambú;**
- 2. Barro / arcilla (+ fibra);**
- 3. Cerámica;**
- 4. Roca**

44

# **La 1ª Gran Revolución *roca***

La arquitectura podía  
construir obras duraderas,  
majestuosas y de grandes  
proporciones.

45

**Machu Picchu construida  
por el emperador Sapa  
Pachacuti  
1.400 d.C.**

**650.000 turistas  
2016**



46



47

*Genesis, 11.4*

El pueblo de Dios dijo:

"Vamos a construir una ciudad y una Torre que alcance el Paraíso y deje grabado nuestro nombre en la historia antes de que seamos esparcidos por toda la faz de la Tierra"

48



**Torre de Babel**

**Irak  
580 aC**

49



**Pirámide de  
Chichen Itza  
Kukulcán  
Emperador  
Maya**

*1.050.000  
turistas 2016*

**México 1.100 – 1.300 d.C.**

50

## El concepto de construir con durabilidad existe desde la antigüedad

*la razón áurea  $C/L = 1,618$   
número phi (Phidias)*




**Pártenon, 440 aC**  
“siglo de Péricles”

**Arquitectos Ictinos de Mileto  
y Calícrates (escultor Phidias)**



51


## Cartagena de Indias



52




53



54



55



Catedral de Córdoba. 1725. Una de las 7 maravillas de Córdoba

56

ALVEAR TOWER IMÁGENES

**235** metros  
LA TORRE MÁS ALTA DE ARGENTINA

EL PROYECTO MÁS RELEVANTE DE LA CIUDAD.  
CAMBIA LA PERSPECTIVA DESDE LA QUE VEMOS BUENOS AIRES.

**3.30** metros  
LA ALTURA DE PISO A TECHO  
MAGNIFICAN CADA AMBIENTE

RESIDENCIAS CON LA ELEGANCIA DEL GRUPO ALVEAR.

UNIDADES DE HASTA 500 m<sup>2</sup>.



57



58

**Cuando el concreto  
(estructural) APARECE  
POR LA PRIMERA VEZ EN  
LA HISTORIA?**

59

**Panteón  
de  
Roma**



60



61

**Cúpula del Panteón de Roma  
Siglo II dC → Diámetro de 44m**



62



63



64



65

## **Siglos históricos**

**IV → Estilo Bizantino → Catedral Santa Sophia, Istambul**

**IX → Estilo Románico → Abadia Cluny, França**

**XII-XIV → Estilo Gótico → Catedral Notre Dame, Colônia**

**XV → Estilo Renacentista**

**XVII → Estilo Barroco → Catedral São Pedro, Bernini**

**XVII → Estilo Neoclásico → Arco do Triunfo , Paris**

66

## **Catedral de Notre Dame**



**1163-1330**

**Bóveda de la nave central → 35 m de altura**

67

## **Siglos históricos**

**IV → Estilo Bizantino → Catedral Santa Sophia, Istanbul**

**IX → Estilo Románico → Abadía Cluny, France**

**XII-XIV → Estilo Gótico → Catedral Notre Dame, Colônia**

**XV → Estilo Renacentista**

**XVII → Estilo Barroco → Catedral San Pedro, Bernini**

**XVII → Estilo Neoclásico → Arco do Triunfo, Paris**

**XIX → Estructuras metálicas**


68

**Primer Puente Metálico → 1.779 d.C.  
Coalbrookdale Bridge en Telford, Inglaterra**

*Todavía hoy en uso soportando tráfico ligero y peatonal*



69



**Puente del Brooklyn, New York, USA → 1.883  
John Augustus Roebling**

*puente suspendida con cables de acero galvanizados*

70

# Fundación en roca y albañilería de bloques de roca



71



**Puente Golden Gate, São Francisco, USA → 1.933**  
**Joseph Strauss**  
*puente suspendida con cables de acero galvanizados*

72

## **2ª Gran Revolución *acero***

La Arquitectura de Estructuras podía proyectar obras antes inimaginables, con mucha más velocidad y seguridad para vencer grandes luces, y podía construir alturas como nunca antes vistas.

73



74



75



76

**¿Dónde están los  
edificios  
comerciales y  
habitacionales?**

**¿Qué sucedió?**

77



**Palacio de Westminster → Houses of Parliament  
1.868 dC                      Big Ben**

78

➤ **1.888 → Leroy Buffington  
USA, esqueleto reticular**

➤ **1.853 → Otis, ascensor  
seguro, 1889 → 1º ascensor  
eléctrico en NY**

79



El inicio de los rascacielos  
fue en 1.890-1.891 con la  
construcción del edificio  
Wainwright con 42m  
St. Louis, Estados Unidos.

*Conocida Escuela de Chicago*

Proyectista  
Arquitecto Louis Henry  
Sullivan

80

**Siglo “XX”  
1892**

**aparece uno  
nuevo material**

***Concreto Armado***

81

**Primeras Normas sobre  
Estructuras de Concreto**

<b>1903</b>	<b>Suiça</b>
<b>1903</b>	<b>Alemanha</b>
<b>1906</b>	<b>França</b>
<b>1907</b>	<b>Inglaterra</b>

82



83



**Systeme  
Hennebique**  
*Paris, Rue Danton1*

7 pisos  
França 1.901  
30m

$f_{ck} = ?$   
116 años !

*edificio em concreto  
armado mais antigo do  
mundo*

84



**Palácio Salvo**  
Montevideu

27 pisos

Uruguay 1925

103m

$f_{ck} = ?$

*92 años !*

**world record**

85



**Edifício**  
**Martinelli**

**1929**

**106m**

**88 anos**

**world record**

**São Paulo, Brasil**

86



**El Edificio  
Kavanagh calle  
Florida, Plaza San  
Martín, Retiro,  
Buenos Aires**


**1936  
120m  
record mundial  
81 años**

87




**Empire State Building  
381m , New York, 1.931**


88



89




90



91



92



93



94

ALVEAR TOWER IMÁGENES



**235** metros  
LA TORRE MÁS ALTA DE ARGENTINA

EL PROYECTO MÁS RELEVANTE DE LA CIUDAD.  
CAMBIA LA PERSPECTIVA DESDE LA QUE VEMOS BUENOS AIRES.

**3.30** metros  
LA ALTURA DE PISO A TECHO  
MAGNIFICAN CADA AMBIENTE

RESIDENCIAS CON LA ELEGANCIA DEL GRUPO ALVEAR.

UNIDADES DE HASTA 500 m<sup>2</sup>.

95

Século XX  
1.928

“nuevo material estructural”

*Concreto Protendido*

Eugene Freyssinet


96




97



98



99



100



101



102



103



104



105




106

## 3ª Grande Revolução concreto

A Arquitetura de estruturas podia ousar muito mais pois se descobriu como combinar dois materiais fantásticos. O concreto teria a durabilidade da rocha, era compatível com o aço e ainda o protegia “eternamente”

107



### Grand Arch La Defense

Paris

França 1990

$f_{ck} = 60 \text{ MPa}$

“high-tech style”

108



**Petronas Towers**  
***Cesar Pelli***

Kuala Lumpur


Malasia 1.997

452m

$f_{ck} = 80 \text{ MPa}$

***before/after***

109



**TAIPEI 101**

*Shangai World Financial Centre*

Taiwan, China

2005

509m

$f_{ck} = 80 \text{ MPa}$

*steel / concrete*

110

# Como pode ser o futuro?

111

## Arte e Ciência da Construção

**Marcus Vitruvius Pollio** (*Engenheiro / Arquiteto Romano*)

*40 anos aC → “De Architectura”*


10 volumes → 800 anos como best - seller

<i>Utilitas</i>	<i>(funcional)</i>
<i>Firmitas</i>	<i>(estável e durável)</i>
<i>Venustas</i>	<i>(bonita)</i>

Até hoje pode-se considerar como os grandes marcos da pesquisa, da inovação e do desenvolvimento em construção civil

112

## Arte e Ciência da Construção



Leonardo da Vinci  
Homem Vitruviano  
1.490 DC

113

*Venustas*  
*Bonita !*

114

***Oscar Niemeyer  
Bruno Contarini***



***Museu de Arte, Niterói / RJ***

115

**Auditório de Tenerife  
Espanha  
2003  
Santiago Calatrava**



116



117



118

# ***Firmitas***

*estável e durável*

119



**Centro  
Empresarial  
Nações  
Unidas**

Torre Norte

São Paulo  
1997

Altura 179 m

$f_{ck} = 50\text{MPa}$

120



## Arte e Ciência da Construção

**Marcus Vitruvius Pollio** (*Engenheiro / Arquiteto Romano*)

*40 anos aC → “De Architectura”*

10 volumes → 800 anos com o mesmo nome

*Utilitas*

*firmitas*

*venustas*

*function*

*stability*

*and*

*beauty*

# Sustentável

Até hoje pode-se considerar como os grandes marcos da pesquisa, da inovação e do desenvolvimento em construção civil

123




124



- Edifício e-Tower SP
- 42 pisos
- Heliponto
- Piscina semi-olímpica
- Academia de ginástica
- 2 restaurantes
- Concreto colorido
- $f_{ck}$  pilares = 80MPa



125



126



127



128

## **Economia de recursos naturais**

### **Original:**

$$f_{ck} = 40\text{MPa}$$

**seção transversal → 90cm x 100cm  
0,90m<sup>2</sup>**

### **HPC / HSC:**

$$f_{ck} = 80\text{MPa}$$

**seção transversal → 60cm x 70cm  
0,42m<sup>2</sup>**

129

## **Economia de recursos naturais**

- 70% menos areia**
- 70% menos brita**
- 53% menos concreto**
- 53% menos água**
- 20% menos cimento**

130

# Consideraciones Finales

*baseadas no CTBUH → Council on Tall Buildings  
and Urban Habitat*

131

## Edifícios Altos

**Segundo o Council on Tall  
Buildings and Urban Habitat  
- CTBUH, um edifício é  
considerado arranha-céu  
quando sua altura supera os  
300m (>75 andares)**

132



Em 1.997 as torres  
gêmeas Petronas,  
em Kuala Lumpur,  
construídas em  
concreto, superaram  
em altura a torre  
metálica Sears  
(Willis Tower) em  
Chicago

133

Pasados pocos años  
e hasta 2028, habrá  
128 nuevos  
edificios con altura  
superior a 300m

134

De ese total de 128


“rasca cielos”:

- 33 en concreto
- 91 compuestos
- apenas 4 en acero

135

Uno de los mas altos edificios del mundo, el Burj Khalifa, en Dubai, con 820 m, fue construído con concreto

136



137

## El mas alto Edificio del Planeta




### Jeddah Tower

- O edificio terá mais de 1km de altura
- Localização: Jeddah, Arábia Saudita

Fonte: [www.nbmcw.com](http://www.nbmcw.com)

138

# Jeddah Tower



**Custo  
estimado:  
\$20 bi**

**Em  
construção**

Fonte: [www.nbmw.com](http://www.nbmw.com)

139



140



141

**En 100 años, el concreto  
ha superado todos los  
limites y fronteras del  
conocimiento en  
Arquitectura e  
Ingenieria de diseño y  
construcción !**

142


y... continua en  
grande evolución, sin  
previsión de límites o  
mismo de sustitución!

143

***Os Arquitetos e os Engenheiros  
Civis constroem os marcos de  
pujança, de grandeza, de  
desenvolvimento e de poder das  
civilizações.***

***Traduzem sua história, seus  
sonhos e seus ideais em  
majestosas e duráveis obras que  
elevam a auto-estima de seu  
povo.***

144



***A Educação  
Continuada, a  
responsabilidade e o  
comprometimento no  
exercício profissional,  
a pesquisa e o bem  
projetar, controlar e  
construir, com ética e  
qualidade, é a chave  
para manter essa  
importância e vocação  
da arquitetura e  
engenharia civil latino  
americanas.***

145



146